CDMX

Atribuyen a fricción en Zapatas incidente atípico en Línea 9 del Metro capitalino

30 de enero de 2023 · 1 min de lectura



La Línea 9 del Metro de la Ciudad de México registró un evento atípico este 30 de enero, mismo que culminó en el cambio de zapatas de un vagón del convoy.

Alrededor de las siete de la mañana, usuarios del sistema de transporte colectivo Metro compartieron en redes sociales videos e imágenes sobre humo en la estación Jamaica de la Línea 9, situación que suscitada por la fricción de las zapatas de un vagón.

A través de una tarjeta informativa, el Metro informó que integrantes del sistema de transporte realizaron el cambio de las zapatas afectadas a, controlando así la situación y pudiendo reanudar el servicio a los usuarios de la capital

“Esta mañana personal de Transportación ajusto las zapatas del vagón un tren en la estación Jamaica de la Línea 9, y de forma inmediata el tren reanudó su marcha”.

De igual manera, se detalló que el incidente no requirió desalojar los vagones del convoy del Metro al realizar el cambio de zapatas.

Publicado en Punto de Referencia. Dirección original: https://puntodereferencia.mx/cdmx/atribuyen-a-friccion-en-zapatas-incidente-atipico-en-linea-9-del-metro-capitalino
Descargado el 21 de noviembre de 2026.