CDMX

Atienden autoridades de la CDMX colapso de edificio sobre calzada San Antonio Abad

9 de marzo de 2026 · 3 min de lectura



Elementos de seguridad y protección civil de la CDMX atendieron, este 9 de marzo, el colapso de un edificio en proceso de demolición, sobre la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Tras el reporte del derrumbe, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, acudió a la zona de los hechos junto con Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital (SGIRPC), para coordinar los trabajos de equipos de emergencias que atienden el colapso del edificio.

Al respecto, Brugada detalló que, hasta el momento, se desconoce la causa del derrumbe, por lo que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes, en colaboración con la empresa que se encargó de la obra.

"La empresa responsable no tarda en llegar para que también participen y ellos sabrán con más precisión cómo sucedieron las cosas y estaremos informando de inmediato", señaló.

Asimismo, precisó que el edificio particular estaba siendo demolido, debido a que resultó dañado con el sismo de 2017.

Afirmó también que 3 lozas del edificio colapsaron, por lo que aún faltan 3 personas por ser rescatadas.

“Están trabajando de manera coordinada para atender y rescatar a las personas la Secretaría de Protección Civil, los bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) con el ERUM, la Secretaría de Vivienda con Reconstrucción y la Secretaría de Obras”, reiteró la mandataria capitalina.

Aclaró que los servicios en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital se mantienen con regularidad y rechazó que las obras realizadas por su Gobierno en las instalaciones de la red de transporte público hayan tenido que ver con el suceso, argumentando que “las obras no tienen nada que ver, es un proceso que ellos tuvieron de demolición privado que estaban haciendo”.

Además, aseguró que una persona rescatada resultó lesionada, por lo que fue trasladada al Hospital Rubén Leñero.

Por su parte, Urzúa exhortó a las y los ciudadanos a evitar circular y transitar por la zona, así como permitir el paso de vehículos oficiales.

Añadió que cerca de 57 personas han sido evacuadas de edificios aledaños para evitar mayores accidentes.

Por otra parte, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova, precisó que, con el fin de apoyar en la localización de otras posibles víctimas, fue activada una célula de rescate con binomios caninos especializados.

Cabe recalcar que en el lugar permanecen elementos de la SSC CDMX, bomberos y personal de protección civil, quienes acordonaron la zona para facilitar las maniobras.

Publicado en Punto de Referencia. Dirección original: https://puntodereferencia.mx/cdmx/atienden-autoridades-de-la-cdmx-colapso-de-edificio-sobre-calzada-san-antonio-abad
Descargado el 21 de noviembre de 2026.