CDMX

Explota construcción por acumulación de gas en Alcaldía Tlalpan, CDMX; reportan varias personas heridas

16 de abril de 2024 · 2 min de lectura



La **Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)** informó que, tras la **explosión** registrada la mañana de este **martes 16 de abril**, debido a la **acumulación de gas** en un inmueble ubicado en Jesús Lecuona y Francisco I. Madero de la colonia Miguel Hidalgo 3ra. Sección, en la **Alcaldía Tlalpan**, **cuatro mujeres** y **dos hombres** resultaron **heridos**, y la estructura de la vivienda colapsó, también resultó afectado otro inmueble aledaño.

> *#ÚltimaHora | #CDMX ? El Heroico Cuerpo de @Bomberos_CDMX atendió el reporte de una #Explosión registrada en la calle Benito Juárez de la colonia San Miguel Hidalgo, ubicada en la Alcaldía @TlalpanAl. Al momento se reportó el colapso de una construcción debido al siniestro,...*
>
> ***SPR INFORMA (@SPRINFORMA) — APRIL 16, 2024***

De acuerdo con la información oficial de la SGIRPC, paramédicos del **Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)** de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) **trasladaron a tres mujeres y dos hombres a diferentes hospitales**. En tanto, la mujer con quemaduras en el 65% de su cuerpo fue llevada por el ERUM al estacionamiento de un parque de diversiones cercano a la zona, en donde descendió un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores de la SSC para llevarla a un hospital, para recibir la atención médica correspondiente.



Asimismo, **se reportó**, como daño colateral, la **afectación a cinco viviendas** en cristalería, cancelería y herrería, así como un vehículo, una motocicleta y un camión de transporte público y **se atendió a dos personas más por crisis nerviosa** y los paramédicos del ERUM **atendieron** a un perro que también se encontraba en el sitio, **con debilidad para respirar**.

> *#SSC | Un perrito lesionado por quemaduras durante la explosión registrada en @TlalpanAl fue atendido por personal del #ERUM y será valorado por especialistas de la #BVA. ??♂️?? ♀️⛑️?*
>
> ***SSC CDMX (@SSC_CDMX) — APRIL 16, 2024***

Mientras que, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, informó que atendió el reporte y rescató a tres mascotas de los escombros.

Al lugar acudió personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCB), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos del Escuadrón de Emergencias y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía (UGIRPCA).



Publicado en Punto de Referencia. Dirección original: https://puntodereferencia.mx/cdmx/explota-construccion-por-acumulacion-de-gas-en-alcaldia-tlalpan-cdmx-reportan-varias-personas-heridas
Descargado el 22 de noviembre de 2026.